

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

45409, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 239-70-45, факс (351)264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ГОРОДУ ТРОИЦК, ТРОИЦКОМУ, ОКТЯБРЬСКОМУ И ЧЕСМЕНСКОМУ РАЙОНАМ

457100, Челябинская область, Троицк, ул. Денисова, 3а, телефон (8-35163) 2-74-03, 2-66-08,
факс 2-54-36, E-mail: ogpn_tr@mail.ru

Предписание № 95/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ «Березинская СОШ»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области № 95 от «19» марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: 18.03.2020г. с 10 час. 15 мин. до 19.03.2020г. 14 час.00мин.; проведена плановая проверка здания и помещений МБОУ «Березинская СОШ» инспектором ОНДиПР по городу Троицк, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Татуриным Д.О., расположенного по адресу: Челябинская область, Чесменский район, п. Березинский, ул. Школьная, 10

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

совместно с директором МБОУ «Березинская СОШ» Кузнецова Лидия Егоровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Установить на путях эвакуации эвакуационное освещение	п. 4.3.1 СП1.13130.2009 п. 7.74 СНиП 23-05-95	01.03.2021г.	
2.	Произвести категорирование подвальных помещений (в левом крыле здания школы во всех помещениях подвала отсутствует АПС)	п. 61 ППР в РФ; Приложение А, пункт А4 СП 5 13130.2009	01.03.2021г.	
3.	Произвести расчеты риска (Ширина выхода на путях эвакуации ведущая не посредственно наружу с лестничной клетки менее 0.8м (фактически 0,74м.)	п. 4.2.5 СП1.13130.2009	01.03.2021г.	
4.	Очистить помещение от горючих	п.5.5.2 СП	01.03.2021г.	

	материалов (В помещении 132,134 производиться складирование горючих материалов, отсутствует противопожарная дверь)	4.13130.2009		
5.	Очистить помещение от горючих материалов (В помещении 78,79 производиться складирование горючих материалов, отсутствует противопожарная дверь)	п.5.5.2 СП 4.13130.2009	01.03.2021г.	
6.	Произвести расчеты риска (Ширина выхода на путях эвакуации в фойе менее 0.8м (фактически 0,6м.)	п. 4.2.5 СП1.13130.2009	01.03.2021г.	
7.	Установить поручни на путях эвакуации (На путях эвакуации на лестнице около столовой при высоте более 45см и/или более 3 ступеней (фактически 9) отсутствуют поручни)	п. 4.3.4 СП1.13130.2009	01.03.2021г.	
8.	Установить пандус (На эвакуационном выходе из столовой отсутствует пандус с уклоном не более 1:6 при перепаде высот 20см.)	абз.3 п. 4.3.4 СП1.13130.2009	01.03.2021г.	
9.	Установить легко открывающийся запор (Запоры на дверях эвакуационных выходов из спортзала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа)	п. 35 ППР 390	01.03.2021г.	
10	Установить легко открывающийся запор (Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещения 31 (коридор)не обеспечивает свободное открывания изнутри без ключа)	п. 35 ППР 390	01.03.2021г.	
11	Доделать АПС (В правом крыле здания школы отсутствует АПС (старая демонтирована, новая не смонтирована)	приложение А, п. А.4 СП 5.13130.2009	01.03.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течении 15 дней вправе обжаловать настоящие предписания в вышестоящему должностному лицу – начальнику ОНДиПР № 7, по адресу г. Троицк, пожарное депо ПЧ-55, кабинет ОНД №7.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНДиПР по городу
Троицк, Троицкому, Октябрьскому и
Чесменскому районам
Татурин Д.О.

(Инициалы, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» марта 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

«19» марта 2020 г.

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина. Квитанция № _____ от «_____» _____ 20 г.